



# Synsrapport

SynsID 23115149 (13-11-2018 kl. 11:17)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 08:19

<b>Bilmærke</b>	SUZUKI	<b>Model</b>	SWIFT
<b>(1) - Stelnummer</b>	TSMMAA35S00270242	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	XC27110 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	1.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	13-11-2018 kl. 11:17 - Bilsyn Fyn ApS - Holkebjergvej 140, 5250 Odense		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Bilsyn Fyn ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)**Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpent. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

4,2, 1, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Positionslygter for, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - begge - for - positionslygter	Væsentlig fejl
1,2, 1, B, V	Bremseudstyr, Driftsbremse - præstationer og virkning, Præstationer, Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 40 % - 1. aksel	Væsentlig fejl
1,1, 16, A, F	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Bremseaktuatorer (herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre), Aktuator revnet eller beskadiget, bremsevirkning påvirkes. - bremsecaliper - højre	Farlig fejl
1,1, 16, B, V	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Bremseaktuatorer (herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre), Aktuator utæt. - bremsecaliper - højre	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

Dele af udstødningssystemet står foran udskiftning.
---

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.