



Synsrapport

SynsID 23214690 (05-12-2018 kl. 11:51)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 23:36

Bilmærke	Chevrolet	Model	Matiz
(1) - Stelnummer	KL1KF480J8C389057	(2) - Reg.nr og nationalitet	AR48633 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	52.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	05-12-2018 kl. 11:51 - Applus Danmark A/S - Kirstinehøj 73, 2770 Kastrup		
(9) Synsvirksomhed	Applus Danmark A/S		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,1, 2, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - venstre	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Positionslygter for, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - højre	Væsentlig fejl
1,2, 1, B, F	Bremseudstyr, Driftsbremse - præstationer og virkning, Præstationer, Bremsevirkning på et hjul er mindre end 50 % af den højeste registrerede bremsevirkning på det andet hjul på samme aksel for styrende akslers vedkommende. 38 % - 2. aksel	Farlig fejl
1,4, 1, A, V	Bremseudstyr, Parkeringsbremse - præstationer og virkning, Præstationer, Bremsen virker ikke på den ene side, eller ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. - 2. aksel - venstre	Væsentlig fejl
1,1 - Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, bremsecaliber hænger 1.aksel højre side	
1,2 - Bremseudstyr, Driftsbremse - præstationer og virkning	Bremseudstyr, Driftsbremse - præstationer og virkning, Kørsel direkte tilladt med max 50 km/t tilladt	
6,2 - Chassis og dele fastgjort til chassis, Kabine og karrosseri	Chassis og dele fastgjort til chassis, Kabine og karrosseri, Hjælmlås Sikkerhedskrog defekt	

Servicebemærkninger

Kobling står foran udskiftning.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.