



Synsrapport

SynsID 23458522 (31-01-2019 kl. 11:07)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 18:23

Bilmærke	SUZUKI	Model	SWIFT
(1) - Stelnummer	TSMZC21S00113125	(2) - Reg.nr og nationalitet	AT12470 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	229.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	31-01-2019 kl. 11:07 - Bagsværd Bilsyn ApS - Lerhøj 18, 2880 Bagsværd		
(9) Synsvirksomhed	Bagsværd Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,2, 1, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Positionslygter for, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - positionslygter - højre - venstre	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, M	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Bagnummerpladelygte, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder). - nummerpladelygte - højre - venstre	Mindre fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Affjerdingsled, For stort slid i drejetap og/eller bøsninger eller i affjerdingsled. - topleje - højre - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Affjerdingsled, For stort slid i drejetap og/eller bøsninger eller i affjerdingsled. - bærekugle - højre - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte , Udstødningsrør og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem.	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, D, V	Gener, Udstødning, Udstødning fra motor med styret tænding, Emission af forurenende luftarter, Aflæsning af egendiagnosesystemet viser en alvorlig fejl. - OBD	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

4.2.1.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., positionslygte, -, virker ikke 4.7.1.B.M: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nummerpladelygte, -, virker ikke 5.3.4.A.V: Bærende elementer, bærekugle i forhjulsophæng, slør, for stor
5.3.4.A.V: Bærende elementer, fjederben, topleje, defekt 8.2.1.2.D.V: Motor, støj, luftforurening mv., OBD, kontrollampe, fejlindikation
6.1.2.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., udstødningsystem, fastgørelse, utilstrækkelig

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.