



Synsrapport

SynsID 23507066 (11-02-2019 kl. 11:28)

Udskrevet d. 08-05-2025 kl. 06:20

Bilmærke	SUZUKI	Model	LIANA
(1) - Stelnummer	JSAERC31S00201262	(2) - Reg.nr og nationalitet	DF20711 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	250.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	11-02-2019 kl. 11:28 - Gilleleje Bilsyn ApS - Stæremosen 29A, 3250 Gilleleje		
(9) Synsvirksomhed	Gilleleje Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,1, 1, B, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Forlygter, Tilstand og virkemåde, Lygte (parabol og glas) svært defekte eller mangler. - fjernlyslygte - nærlyslygte	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Affjedningsled, For stort slid i drejetap og/eller bøsninger eller i affjedningsled. - bærekugle - højre	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte , Udstødningsrør og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningssystem.	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Gener, Udstødning, Udstødning fra motor med styret tænding, Emission af forurenende luftarter, Lambdakoefficient uden for området $1 \pm 0,03$ eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning. 1,3 lambda	Væsentlig fejl
8,2, 1,1, A, V	Gener, Udstødning, Udstødning fra motor med styret tænding, Emissionskontroludstyr, Emissionskontroludstyr monteret af fabrikanten mangler, er ændret eller er tydeligvis defekt. - OBD	Væsentlig fejl
8,2, 1,1, B, V	Gener, Udstødning, Udstødning fra motor med styret tænding, Emissionskontroludstyr, Utæthed, som ville påvirke emissionsmåling.	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.