



## Synsrapport

SynsID 23968614 (09-05-2019 kl. 15:17)

Udskrevet d. 12-05-2026 kl. 02:08

<b>Bilmærke</b>	TOYOTA	<b>Model</b>	MR
<b>(1) - Stelnummer</b>	JT1C0AW1100018913	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	AJ10668 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	196.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	09-05-2019 kl. 15:17 - Bilsyn Køge ApS - Tigervej 14, 4600 Køge		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Bilsyn Køge ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)**Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De anførte fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den 07-07-2019. Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist.

**(6) Fejloversigt**

1,2, 1, B, V	Bremseudstyr, Driftsbremse - præstationer og virkning, Præstationer, Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 34 % - 1. aksel	Væsentlig fejl
1,2, 1, E, V	Bremseudstyr, Driftsbremse - præstationer og virkning, Præstationer, Kraftige udsving i bremsevirkningen under hver hele hjulomdrejning. 30 % - 1. aksel	Væsentlig fejl
4,5, 2, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Tågelygter for og b, Indstilling, Tågeforlygtes horisontale indstilling forkert, når lysstrålen har en afskæringlinje, afskæringlinje højere end for nærlysglygter. - tågelygte - venstre - for	Væsentlig fejl
5,3, 1, D, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Fjedre og stabilisator, Uforsvarlig ændring. - 2. aksel	Væsentlig fejl
5,3, 3, B, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme, Komponent med beskadigelse eller kraftig tæring. - bøsning - venstre - for	Væsentlig fejl
7,8, 0, C, V	Forskelligt udstyr, Hastighedsmåler (speedometer), -, Kan slet ikke oplyses.	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1685 af 16/12/2025 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, direktiv2014/45/EU - Klagevejledning samt BEK nr. 1657 af 05/12/2025 - Bekendtgørelse om national individuel godkendelse af nye motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil. Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 85 påklages til Færdselsstyrelsen. Afgørelser truffet af en synsvirksomhed efter bekendtgørelse om national individuel godkendelse af nye motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil kan efter § 28 påklages til Færdselsstyrelsen. Klager skal indsendes til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35,6760 Ribe, eller info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.