



Synsrapport

SynsID 24500933 (26-08-2019 kl. 15:39)

Udskrevet d. 14-03-2025 kl. 06:47

Bilmærke	SUZUKI	Model	SPLASH
(1) - Stelnummer	TSMEXB32S00209676	(2) - Reg.nr og nationalitet	AD53305 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	107.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	26-08-2019 kl. 15:39 - Slotsbyens Bilsyn ApS - Industrivænget 17, 3400 Hillerød		
(9) Synsvirksomhed	Slotsbyens Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↷

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 11, A, F	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Faste bremseserøer, Overhængende fare for svigt eller brud. - højre - venstre - bag	Farlig fejl
1,2, 1, B, V	Bremseudstyr, Driftsbremse - præstationer og virkning, Præstationer, Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 65 % - 2. aksel	Væsentlig fejl
1,4, 1, A, F	Bremseudstyr, Parkeringsbremse - præstationer og virkning, Præstationer, Mindre end 50 % af den krævede bremsevirkningsværdi er opnået i forhold til køretøjets masse under prøvning. 65 %	Farlig fejl
5,3, 2, B, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Støddæmpere, Beskadiget støddæmper med tegn på alvorlig utæthed eller defekt. - støddæmper/ - konsol - højre - bag	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.