



Synsrapport

SynsID 25175013 (16-01-2020 kl. 10:36)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 03:23

Bilmærke	HONDA	Model	HR-V
(1) - Stelnummer	JHMGH47504S205488	(2) - Reg.nr og nationalitet	GG48168 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	176.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	16-01-2020 kl. 10:36 - Dekra Bilsyn - Ole Rømers Vej 2, 6000 Kolding		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

5,3, 4, A, V	Aksler, og affjedring, Affjerdingsled, For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjerdingsled. - krægningsstabilisator - venstre - bag	Væsentlig fejl
5,3, 4, B, M	Aksler, og affjedring, Affjerdingsled, Støvmanschets beskadiget. - krægningsstabilisator - højre - bag	Mindre fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - højre - bag - indvendigt	Væsentlig fejl
6,2, 1, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Tilstand, Løst eller beskadiget panel eller del kan forventes at forårsage skade. - panel - venstre - udvendigt	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

5.3.4.A.V: Bærende elementer, krægningsstabilisator, bøsning, defekt 5.3.4.B.M: Bærende elementer, krægningsstabilisator, manchets defekt
6.1.1.C.V: Bærende elementer, inderskærm, zone B, tæret
6.2.1.A.V: Bærende elementer, sidepanel, zone C, tæret
Begge plastik sidepaneler skal pilles af for kontrol af rust.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.