



Synsrapport

SynsID 25960676 (18-06-2020 kl. 08:00)

Udskrevet d. 26-09-2024 kl. 23:55

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | SUZUKI | Model | SWIFT |
| (1) - Stelnummer | TSMNZC72S00215491 | (2) - Reg.nr og nationalitet | JW29612 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 150.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 18-06-2020 kl. 08:00 - Bilsyn Plus ApS - Lyshøjgårdsvej 80, 2500 Valby | | |
| (9) Synsvirksomhed | Bilsyn Plus ApS | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|---|--|----------------|
| 4,1, 2, A, V | Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - nærlyslysligte - venstre | Væsentlig fejl |
| 4,4, 1, B, V | Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink, Tilstand og virkemåde, Stærkt defekt glas (det udsendte lys påvirkes). - blinklygte - venstre - for | Væsentlig fejl |
| 6,2 - Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri | Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Tilkoblingsanordning - Aftageligdel slør for stort (Låser ikke korrekt). | |
| | | |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|--|
| Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk |
| Inderste bærearmsbøsninger HF & VF er møre og står for udskiftning. |
| Alle dæk står for udskiftning. |

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.