



# Synsrapport

SynsID 26106640 (16-07-2020 kl. 13:43)

Udskrevet d. 24-09-2024 kl. 00:25

<b>Bilmærke</b>	VOLKSWAGEN	<b>Model</b>	TOURAN
<b>(1) - Stelnummer</b>	WVGZZZ1TZ6W074241	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	CF40162 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	312.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	16-07-2020 kl. 13:43 - Vallensbæk Synshal ApS - Vallensbækvej 65, 2625 Vallensbæk		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Vallensbæk Synshal ApS		
<b>Synsart</b>	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt <b>X</b>

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

## (6) Fejloversigt

1,1, 12, B, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseslanger, Væsentligt beskadigede eller slidte. - 1. aksel - begge	Væsentlig fejl
5,3, 4, B, V	Aksler, og affjedring, Affjedringsled, Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - 1. aksel - højre - bærekuglemanchet	Væsentlig fejl
5,3, 4, B, V	Aksler, og affjedring, Affjedringsled, Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - 1. aksel - venstre - krægningsstabilisator	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - højre - venstre - panel	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - bund	Væsentlig fejl
90,1, 11, A, V	Dokumentation, Generel, Fjeder, Konstruktive ændringer, dokumentation mangler. - 2. aksel - begge	Væsentlig fejl
6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Omfatende rustgennemtæring i bunden, sidepaneler, inderpaneler, etc..... HB+VG. inderkærmpplast afmonteres for kontrol.	

Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.