



Synsrapport

SynsID 26313516 (31-08-2020 kl. 08:39)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 05:34

Bilmærke	SUZUKI	Model	SWIFT
(1) - Stelnummer	JSAEZC11S00157578	(2) - Reg.nr og nationalitet	AR20222 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	148.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	31-08-2020 kl. 08:39 - Bilsyn Plus ApS - Kildegangen 1, 2690 Karlslunde		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Plus ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 14, B, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsetromler eller bremsekiver, Tilsmudset (olie, fedt osv.). - 1. aksel - begge	Væsentlig fejl
1,2, 1, E, V	Bremseudstyr, driftsbremse, Præstationer, Kraftige udsving i bremsevirkningen under hver hele hjulomdrejning. 16 % - 1. aksel - højre	Væsentlig fejl
3,5, 0, A, M	Udsyn, forrudeviskere, -, Vaskere virker ikke tilfredsstillende (manglende sprinklervæske, men pumpen virker; eller sprinklerdyser ikke korrekt indstillet). - for	Mindre fejl
4,5, 1, A, V	Lygter, tågelygter for og bag, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt, ved en enkelt lyskilde: for LED: færre end 2/3 virker. - tågelygte - bag	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, V	Lygter, bagnummerpladelygte, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. (Arrangementer med en enkelt lyskilde). - nummerpladelygte - bag	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødningsrør og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem. - bag	Væsentlig fejl
6,2, 7, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Betjeningsanordninger, Der er nødvendig, for at køretøjet kan køre sikkert, virker ikke korrekt.	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Lambdakoefficient uden for området $1 \pm 0,03$ eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning. 1,04 lambda	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, D, V	Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Aflæsning af OBD viser en alvorlig fejl. - OBD	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

1.1.14.B.V: Bremses, bremsekive, bremseflade, tæret 1.2.1.E.V: Bremses, svingning i bremsekraft, driftsbremse, for stor 1.2.1.E.V: Bremses, vibrationer, prøvekörsel, for stor
3.5.A.M: Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv., forrudevasker, -, defekt 4.5.1.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., tågelygte, -, virker ikke 4.7.1.B.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nummerpladelygte, -, virker ikke
6.1.2.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., udstødningsystem, -, utæt 6.2.7.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., kobling, -, defekt 8.2.1.2.C.V: Motor, støj, luftforurening mv., lambda-værdi, -, ukorrekt
8.2.1.2.D.V: Motor, støj, luftforurening mv., OBD, kontrollampe, fejlindikation

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.