



Synsrapport

SynsID 27013298 (20-01-2021 kl. 09:43)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 14:00

Bilmærke	Toyota	Model	Yaris
(1) - Stelnummer	VNKJL3D380A055542	(2) - Reg.nr og nationalitet	AB50735 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	243.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	20-01-2021 kl. 09:43 - Applus Danmark A/S - Haraldsvej 60, 8960 Randers		
(9) Synsvirksomhed	Applus Danmark A/S		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - venstre - nærløsløsligte	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, D, V	Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Aflæsning af OBD viser en alvorlig fejl.	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, B, V	Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Emissionen af forurenende luftarter overstiger de krav for køretøjet, det var omfattet af ved den første registrering. 0,4 vol.%	Væsentlig fejl
1,2, 1, C, V	Bremseudstyr, driftsbremse, Præstationer, Bremsevirkning ikke gradvis (hug). - 1. aksel	Væsentlig fejl
2,6, 0, A, V	Styreapparat, elektronisk servostyring (EPS), -, Fejlindikatorlampen for elektronisk servostyring giver signal om en given fejl i systemet.	Væsentlig fejl
1,1, 14, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsetromler eller bremseskiver, Slidt. 17,0 mm - 1. aksel	Væsentlig fejl
5,2 - Aksler, hjul	Aksler, hjul, Dæk montering 2. aksel ukorrekt	

Servicebemærkninger

2,6 Esp lampe

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.