



Synsrapport

SynsID 27015623 (20-01-2021 kl. 11:58)

Udskrevet d. 23-09-2024 kl. 18:33

Bilmærke	VOLKSWAGEN	Model	GOLF
(1) - Stelnummer	WVWZZZ1JZ3W138387	(2) - Reg.nr og nationalitet	UZ21997 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	191.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	20-01-2021 kl. 11:58 - Pava Bilsyn - Farum - Rugmarken 33A, 3520 Farum		
(9) Synsvirksomhed	Pava Bilsyn - Farum		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpel. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 15, B, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseskaber, stænger, arme, forbindelsesled, Komponent stærkt slidt eller tæret. - stænkskærm - for - venstre	Væsentlig fejl
1,1, 15, B, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseskaber, stænger, arme, forbindelsesled, Komponent stærkt slidt eller tæret. - stænkskærm - venstre - bag	Væsentlig fejl
1,1, 12, B, M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseslanger, Beskadigede, slidte, snoede eller for korte. - for - højre - venstre	Mindre fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødningsrør og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem. - midtpå	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Lambdakoefficient uden for området $1 \pm 0,03$ eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning. 1,2 lambda	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

1.1.12.B.M mørnede bremse slanger
6.1.2.A.V utæt udstødning og ikke fastgjort ved samle punkt
8.2.1.2.C.V lambda for høj på grund af utæthed i udstødning
frit omsyn

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.