



Synsrapport

SynsID 27436867 (12-04-2021 kl. 09:22)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 02:14

Bilmærke	PEUGEOT	Model	206
(1) - Stelnummer	VF32HNFUA44484695	(2) - Reg.nr og nationalitet	XJ56388 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	181.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	12-04-2021 kl. 09:22 - Asbæk Consulting ApS - Skovsøviadukten 14F, 4200 Slagelse		
(9) Synsvirksomhed	Asbæk Consulting ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

5,3, 3, C, V	Aksler, og affjedring, Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme, Uforsvarlig ændring. - støddæmper/ - konsol - højre - bag	Væsentlig fejl
6,1, 6, F, M	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilkobling og trækanordning, Skjuler nummerplade eller lygte (når anordningerne ikke er i brug). - tilkoblingsanordning	Mindre fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødningsrør og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem. - bag	Væsentlig fejl
6,2, 2, D, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Fastgørelse, For kraftig tæring ved fastgørelsespunkter på selvbærende karrosseri. - højre - for - indvendigt	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

5.3.3.C.V - Manchet på støddæmper mangler.
6.1.2.A.V - Udstødningsophæng kan give sig meget - Bagerste gummiophæng er knækket i midten.
6.2.2.D.V - I motorrumms højre side.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.