



Synsrapport

SynsID 27713479 (28-05-2021 kl. 12:58)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 23:44

Bilmærke	VOLKSWAGEN	Model	GOLF
(1) - Stelnummer	WVWZZZ1GZMW346138	(2) - Reg.nr og nationalitet	AU67344 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	275.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	28-05-2021 kl. 12:58 - Broager Bilsyn v/Christian Jørgensen (ophørt) - Smedevej 8, 6310 Broager		
(9) Synsvirksomhed	Broager Bilsyn v/Christian Jørgensen (ophørt)		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

7,7, 0, A, M	Forskelligt udstyr, lydsignalapparat, -, Virker ikke korrekt.	Mindre fejl
1,1, 6, C, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Parkeringsbremse, For stor vandring i betjeningsarmen som tegn på forkert justering.	Væsentlig fejl
1,4, 1, A, V	Bremseudstyr, parkeringsbremse, Præstationer, Bremsen virker ikke på den ene side, eller ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. - 2. aksel - venstre	Væsentlig fejl
81,2, 1, A, V	Bremseudstyr, driftsbremse, Præstationer, Forskellen i bremsevirkning på højre og venstre hjul overstiger de tilladte værdier for styrende hjul og selvstyrende hjul, er ikke i overensstemmelse med kravene. 43 % - 2. aksel	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødningsrør og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem. - bag	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.