



# Synsrapport

SynsID 27874522 (25-06-2021 kl. 11:53)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 12:38

<b>Bilmærke</b>	SUZUKI	<b>Model</b>	SWIFT
<b>(1) - Stelnummer</b>	TSMZC21S00398448	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	ZC33683 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	209.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	25-06-2021 kl. 11:53 - Dekra Bilsyn - Norgesvej 51R, 6100 Haderslev		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Dekra Bilsyn		
<b>Synsart</b>	§2, stk. 2-syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - nærlysslygter - venstre	Væsentlig fejl
4,2, 3, A, M	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter, Krav, Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. - positionslygter - for - begge	Mindre fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - positionslygter - venstre - for	Væsentlig fejl
6,1, 6, B, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilkobling og trækanordning, For kraftigt slid i komponent, overskrider opslidningsgrænse (ikke i brug). - tilkoblingsanordning	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - forbro	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.