



# Synsrapport

SynsID 28513260 (01-11-2021 kl. 10:23)

Udskrevet d. 23-04-2026 kl. 05:55

|                                      |  |                                     |  |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>Bilmærke</b>                      | HYUNDAI  | <b>Model</b>                        | I30  |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | TMADB51SAAJ053746  | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | DG26314 DK   |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | M1-Personbil <= 3500 kg  | <b>(4) - Km. stand</b>              | 233.000 km.  |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 01-11-2021 kl. 10:23 - Byens Bilsyn Silkeborg V. Pava ApS - Priorsvej 42, 8600 Silkeborg |                                     |  |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | Byens Bilsyn Silkeborg V. Pava ApS   |                                     |  |
| <b>Synsart</b>                       | Periodisk syn - Første Syn   | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De anførte fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den 30-12-2021. Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist.

## (6) Fejloversigt

|                    |  |                |
|--------------------|--|----------------|
| 1,1, 21, A, V      | Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseapparat, Andet bremseudstyr (f.eks. frostvæskpumpe, lufttørrer osv.) beskadiget udvendigt eller stærkt tæret på en måde, som påvirker bremseapparatet negativt. - 2. akse - venstre | Væsentlig fejl |
| 1,2, 1, E, V       | Bremseudstyr, driftsbremse, Præstationer, Kraftige udsving i bremsevirkningen under hver hele hjulomdrejning. 25 % - 1. akse   | Væsentlig fejl |
| 1,4, 1, A, V       | Bremseudstyr, parkeringsbremse, Præstationer, Bremsen virker ikke på den ene side, eller ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. - venstre - bag                                     | Væsentlig fejl |
| 2,1, 3, A, V       | Styreapparat, Deles tilstand, Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. - højre - for   | Væsentlig fejl |
| 2,1 - Styreapparat | Styreapparat, Der mangler låsesplitte i styrekugler og bærekugle møtrikker til at låse med.  |                |
|                    |  |                |

Servicebemærkninger

|  |
|--|
|  |
|--|

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1685 af 16/12/2025 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, direktiv2014/45/EU - Klagevejledning samt BEK nr. 1657 af 05/12/2025 - Bekendtgørelse om national individuel godkendelse af nye motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil. Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 85 påklages til Færdselsstyrelsen. Afgørelser truffet af en synsvirksomhed efter bekendtgørelse om national individuel godkendelse af nye motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil kan efter § 28 påklages til Færdselsstyrelsen. Klager skal indsendes til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35,6760 Ribe, eller info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.