



Synsrapport

SynsID 28712075 (09-12-2021 kl. 15:23)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 01:12

Bilmærke	VOLKSWAGEN	Model	TOURAN
(1) - Stelnummer	WVGZZZ1TZ8W080219	(2) - Reg.nr og nationalitet	ZT54975 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	201.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	09-12-2021 kl. 15:23 - Bilsyn Plus ApS - Ny Strandvej 68, 3060 Espergærde		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Plus ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt X

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

(6) Fejloversigt

1,2, 1, B, V	Bremseudstyr, driftsbremse, Præstationer, Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 42 % - 2. aksel	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødningssystem og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningssystem. - bag	Væsentlig fejl
6,2, 1, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Tilstand, Løst eller beskadiget panel eller del kan forventes at forårsage skade. - skærm - for - højre	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, D, V	Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Aflæsning af OBD viser en alvorlig fejl. - OBD	Væsentlig fejl
8,2, 1,1, B, V	Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Emissionskontroludstyr, Utæthed, som ville påvirke emissionsmåling.	Væsentlig fejl
1,2 - Bremseudstyr, driftsbremse	Bremseudstyr, driftsbremse, Bremse hænger, højre bag	
1,4 - Bremseudstyr, parkeringsbremse	Bremseudstyr, parkeringsbremse, Parkeringsbremse, forskel i bremsevirkning imellem højre og venstre side for stor, målt 43%	
6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilkoblings anordning, laves så dette kun kan benyttes til cykelholder, evt påsvejst møtrik på toppen	
8,2 - Gener, udstødning	Gener, udstødning, Røgtæthed ikke målt, da udstødning er knækket midt over	

Servicebemærkninger

Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk
1.2.1.B.V: Bremses, forskel i bremsevirkning, driftsbremse, for stor 6.1.2.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., udstødningssystem, fastgørelse, utilstrækkelig 6.2.1.A.V: Bærende elementer, skærm, zone D, tæret
8.2.1.1.B.V: Motor, støj, luftforurening mv., udstødningssystem, -, utæt

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.