



Synsrapport

SynsID 29901281 (20-07-2022 kl. 10:59)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 13:03

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | SUZUKI | Model | SWIFT |
| (1) - Stelnummer | TSMZC21S00398448 | (2) - Reg.nr og nationalitet | ZC33683 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 225.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 20-07-2022 kl. 10:59 - Dekra Bilsyn - Præstevænget 44, 6600 Vejen | | |
| (9) Synsvirksomhed | Dekra Bilsyn | | |
| Synsart | Registreringssyn uden ændring - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|----------------|--|----------------|
| 1,2, 1, B, V | Bremseudstyr, driftsbremse, Præstationer, Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 38 % - 2. aksel | Væsentlig fejl |
| 4,5, 1, A, V | Lygter, tågelygter for og bag, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt, ved en enkelt lyskilde: for LED: færre end 2/3 virker. - tågelygte - højre - for | Væsentlig fejl |
| 5,2, 1, B, V | Aksler, hjul, Nav, Slidt eller beskadiget. - hjulleje - venstre - for | Væsentlig fejl |
| 5,3, 4, B, M | Aksler, og affjedring, Affjedningsled, Støvmanschiet beskadiget. - krægningsstabilisator - 1. aksel - begge | Mindre fejl |
| 6,1, 7, B, V | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Transmission, For kraftigt slid i aksellejer. - venstre - for - yderst | Væsentlig fejl |
| 8,2, 1,2, C, V | Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Lambdakoeficient uden for området $1 \pm 0,03$ eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning. 1,05 lambda | Væsentlig fejl |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|-------------------------|
| Bilen står for Sporing. |
|-------------------------|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.