



# Synsrapport

SynsID 30042202 (18-08-2022 kl. 11:45)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 08:21

<b>Bilmærke</b>	Renault	<b>Model</b>	Clio sport tourer
<b>(1) - Stelnummer</b>	VF1KR140H45501231	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	EG56735 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	101.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	18-08-2022 kl. 11:45 - Applus Danmark A/S - Teknikvej 47, 5260 Odense		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Applus Danmark A/S		
<b>Synsart</b>	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpent. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

5,3, 1, B, V	Aksler, og affjedring, Fjedre og stabilisator, Fjederkomponent er beskadiget eller har brud. - 2. aksel - begge	Væsentlig fejl
1,1, 16, E, F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre, For lille eller for stor vandring i arbejdsstempel eller membran, bremsevirkning påvirkes (manglende frigang). - 1. aksel - venstre	Farlig fejl
1,1, 16, E, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre, For lille eller for stor vandring i arbejdsstempel eller membran. - 2. aksel - højre	Væsentlig fejl
1,1, 21, C, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseapparat, Enhver komponent, der er utilstrækkeligt fastgjort eller ukorrekt monteret. - 2. aksel - højre	Væsentlig fejl
90,1 - Dokumentation, Genel	Dokumentation, Genel, Dok ang. min skivemål 1 aksel fremlægges (målt til 18,5 mm)	

## Servicebemærkninger

1,1 21 CV stænkskærm 2 aksel højre
------------------------------------

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.