



Synsrapport

SynsID 30054896 (22-08-2022 kl. 09:43)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 11:36

Bilmærke	Mazda	Model	3
(1) - Stelnummer	JMZBK14L671566887	(2) - Reg.nr og nationalitet	CF83265 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	297.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	22-08-2022 kl. 09:43 - Applus Danmark A/S - Industrivej 2, 8653 Them		
(9) Synsvirksomhed	Applus Danmark A/S		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødningsrør og lydæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem.	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Lambdakoeficient uden for området $1 \pm 0,03$ eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning. 1,06 lambda	Væsentlig fejl
8,2, 1,1, A, V	Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Emissionskontroludstyr, Monteret af fabrikanten mangler, er ændret eller er tydeligvis defekt.	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - venstre - panel	Væsentlig fejl
6,1, 6, F, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilkobling og trækanordning, Nummerplade ulæselig (når anordningerne ikke er i brug).	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

8,2 Udstødningsystem dokumentation udbedes. Plastskrter på panel højre/venstre skal afmont.ved omsynfor kontrol af rust.
--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.