



Synsrapport

SynsID 30082502 (25-08-2022 kl. 13:50)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 08:27

Bilmærke	SUZUKI	Model	SWIFT
(1) - Stelnummer	TSMNZC02S00203695	(2) - Reg.nr og nationalitet	BX39074 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	181.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	25-08-2022 kl. 13:50 - Dekra Bilsyn - Fuglsang alle 28, 7000 Fredericia		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 11, C, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsørør, Beskadigede eller stærkt tærede. - langsgående - højre	Væsentlig fejl
1,1, 11, C, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsørør, Beskadigede eller stærkt tærede. - højre - bag	Væsentlig fejl
1,2, 1, B, V	Bremseudstyr, driftsbremse, Præstationer, Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 37 % - 2. aksel	Væsentlig fejl
4,13, 0, A, M	Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er), -. Utilstrækkeligt fastgjort.	Mindre fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelygter, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - positionslygter - højre - for	Væsentlig fejl
4,4, 3, A, V	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink, Krav, Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. - blinklygte - bag - begge	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

Dæk trænger til at blive udskiftet

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.