



# Synsrapport

SynsID 30103831 (30-08-2022 kl. 12:32)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 08:19

<b>Bilmærke</b>	VOLKSWAGEN	<b>Model</b>	GOLF
<b>(1) - Stelnummer</b>	WVWZZZ1KZ4W018955	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	CT71979 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	342.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	30-08-2022 kl. 12:32 - AUTO-SYN.DK ApS - Nørregade 17, 8410 Rønde		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	AUTO-SYN.DK ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

6,1, 1, B, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, Utilstrækkelig fastgørelse af forstærkningsplader eller befæstninger. - panel	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - skærm - begge - bag	Væsentlig fejl
8,2, 2,2, A, V	Gener, udstødning, Motor med kompressionstænding, tæthed, Røgtæthed overstiger de krav for køretøjet, der er angivet på fabrikationsskiltet på køretøjet. 1,8 m-1	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

6.1.1.B.V paneler ej monteret/udskiftet korrekt, ikke svejset, brugt segomastic, tæret i inderpanel ( højre side)
6.1.1.C.V er inderskærm begge sider bag spidser fornedet, kontrol for yderligere tæring når plastik inderskærm fjernes i venstre side.
8.2.2.A.V synlig sort røg ved gasgivning ( gentagne x )

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.