



Synsrapport

SynsID 30220905 (20-09-2022 kl. 11:52)

Udskrevet d. 13-11-2024 kl. 02:07

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | AUDI | Model | 100 |
| (1) - Stelnummer | 8131007093 | (2) - Reg.nr og nationalitet | DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 96.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 20-09-2022 kl. 11:52 - Applus Danmark A/S - Solvangsvej 1, 4681 Herfølge | | |
| (9) Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S | | |
| Synsart | Registreringssyn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|--------------------|---|----------------|
| 4,4, 1, C, V | Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink, Tilstand og virkemåde, Lygte ikke forsvarligt fastgjort, meget alvorlig risiko for, at den falder af. - højre - venstre - midtpå | Væsentlig fejl |
| 4,1, 2, A, V | Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. | Væsentlig fejl |
| 6,1, 3, B, V | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Brændstoftank og -brændstofrør, Brændstoflækage eller tankdæksel mangler eller er defekt. | Væsentlig fejl |
| 2,1, 2, A, V | Styreapparat, Styrehus, Ikke korrekt fastgjort. - venstre | Væsentlig fejl |
| 2,1 - Styreapparat | Styreapparat, Tandstang ikke fastgjort korrekt i venstre side. | |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|---|
| 4,4 Sideblinklygter mangler, 4,1 Tankdæksel mangler, 6,1 Nærlys justeres. |
|---|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.