



Synsrapport

SynsID 30249540 (26-09-2022 kl. 10:39)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 11:13

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | Fiat | Model | Doblo |
| (1) - Stelnummer | ZFA22300005403925 | (2) - Reg.nr og nationalitet | YD50697 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 295.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 26-09-2022 kl. 10:39 - Applus Danmark A/S - Linkøpingvej 21, 4900 Nakskov | | |
| (9) Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|----------------|--|----------------|
| 6,1, 7, G, V | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Transmission, Støvmanglet mangler eller er stærkt beskadiget. - 1. aksel - højre | Væsentlig fejl |
| 6,1, 2, A, V | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødningssystem og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningssystem. | Væsentlig fejl |
| 8,4, 1, A, V | Gener, andre miljørelaterede punkter, Væskeudsivning, En udsivning af anden væske end vand, der er for stor, og som kan forventes at skade miljøet eller udgøre en fare for andre trafikanter. | Væsentlig fejl |
| 8,2, 1,1, B, V | Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Emissionskontroludstyr, Utæthed, som ville påvirke emissionsmåling. | Væsentlig fejl |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|-----------------------------------|
| Ej miljømålt pga. utæt udstødning |
|-----------------------------------|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.