



Synsrapport

SynsID 30334781 (11-10-2022 kl. 11:05)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 11:30

Bilmærke	CITROËN	Model	JUMPER
(1) - Stelnummer	VF7ZBRMRB17816992	(2) - Reg.nr og nationalitet	US89459 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	201.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	11-10-2022 kl. 11:05 - Top Bilsyn ApS - Islevdalvej 198, 2610 Rødovre		
(9) Synsvirksomhed	Top Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,4, 2, A, M	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink, Afbryder, Virker ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl
4,2, 3, A, M	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter, Krav, Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. - baglygte - højre	Mindre fejl
5,3, 2, B, V	Aksler, og affjedring, Støddæmpere, Beskadiget med tegn på alvorlig utæthed eller defekt. - 1. aksel - højre	Væsentlig fejl
6,2, 1, B, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Tilstand, Utilstrækkeligt fastgjort karrosseristolpe. - venstre - panel	Væsentlig fejl
6,1, 1, B, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, Utilstrækkelig fastgørelse af forstærkningsplader eller befæstninger. - begge - inderst - panel	Væsentlig fejl
6,1, 1, B, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, Utilstrækkelig fastgørelse af forstærkningsplader eller befæstninger. - bag - inderst - panel	Væsentlig fejl
6,1, 1, B, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, Utilstrækkelig fastgørelse af forstærkningsplader eller befæstninger. - for - bag - travers	Væsentlig fejl
6,1, 1, B, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, Utilstrækkelig fastgørelse af forstærkningsplader eller befæstninger. - for - inderst - skærm	Væsentlig fejl
2,1 - Styreapparat	Styreapparat, slør Venstre forhjul	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.