



Synsrapport

SynsID 30358793 (14-10-2022 kl. 12:45)

Udskrevet d. 13-11-2024 kl. 15:05

Bilmærke	Volkswagen	Model	Polo
(1) - Stelnummer	WVWZZZ9NZ7D050285	(2) - Reg.nr og nationalitet	YL53438 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	183.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	14-10-2022 kl. 12:45 - Applus Danmark A/S - Søren Frichs Vej 50, 8230 Åbyhøj		
(9) Synsvirksomhed	Applus Danmark A/S		
Synsart	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødningsrør og lydæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem.	Væsentlig fejl
8,2, 2,1, B, V	Gener, udstødning, Motor med kompressionstænding, Utæthed, som ville påvirke emissionsmåling.	Væsentlig fejl
6,1, 7, G, M	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Transmission, Støvmanchet beskadiget. - begge - yderst - manchete	Mindre fejl
1,1, 21, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseapparat, Andet bremseudstyr (f.eks. frostvæskpumpe, lufttørrer osv.) beskadiget udvendigt eller stærkt tæret på en måde, som påvirker bremseapparatet negativt. - 1. aksel - venstre - stænkskærm	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - venstre - panel	Væsentlig fejl
2,1, 3, G, M	Styreapparat, Deles tilstand, Støvmanchet beskadiget. - venstre - styrekuglemanchete	Mindre fejl

Servicebemærkninger

skal have fortaget ny røg måling til omsyn
--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.