



Synsrapport

SynsID 30363577 (17-10-2022 kl. 10:19)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 06:34

Bilmærke	TOYOTA	Model	COROLLA VERSO
(1) - Stelnummer	JTDER28E203066149	(2) - Reg.nr og nationalitet	CL96362 DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	217.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	17-10-2022 kl. 10:19 - Brønderslev Synshal - Ophørt - Østergade 74C, 9700 Brønderslev		
(9) Synsvirksomhed	Brønderslev Synshal - Ophørt		
Synsart	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,4, 1, A, V	Bremseudstyr, parkeringsbremse, Præstationer, Bremsen virker ikke på den ene side, eller ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. - højre - 2. aksel	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Lambdakoefficient uden for området $1 \pm 0,03$ eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning. 1,06 lambda	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Styreapparat, Deles tilstand, Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. - højre - styrekugle	Væsentlig fejl
6,1, 1, B, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, Utilstrækkelig fastgørelse af forstærkningsplader eller befæstninger. - indvendigt - venstre - panel	Væsentlig fejl
1,1, 14, B, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsetromler eller bremseskiver, Tilsmudset (olie, fedt osv.). - 2. aksel - indvendigt	Væsentlig fejl
1,1, 14, D, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsetromler eller bremseskiver, Ankerplade utilstrækkeligt fastgjort. - venstre - 2. aksel - ankerplade	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.