



Synsrapport

SynsID 30437731 (31-10-2022 kl. 13:53)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 20:21

Bilmærke	SUZUKI	Model	SWIFT
(1) - Stelnummer	TSMNZC72S00107201	(2) - Reg.nr og nationalitet	CA29155 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	215.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	31-10-2022 kl. 13:53 - Bilsyn Plus ApS - Kirstinehøj 41, 2770 Kastrup		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Plus ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 11, C, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsørør, Beskadigede eller stærkt tærede. - alle	Væsentlig fejl
1,1, 14, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsetromler eller bremseskiver, Slidt. 17,6 mm - 1. aksel	Væsentlig fejl
1,2, 1, B, V	Bremseudstyr, driftsbremse, Præstationer, Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 33 % - 1. aksel	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelygter, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - positionslygter - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, og affjedring, Affjedningsled, For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedningsled. - bøsning - begge - for	Væsentlig fejl
6,2, 7, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Betjeningsanordninger, Der er nødvendig, for at køretøjet kan køre sikkert, virker ikke korrekt.	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk
1.1.11.C.V: Bremsørør, -, tæret 1.1.14.A.V: Bremsørør, bremseskive, tykkelse, for lille 1.2.1.B.V: Bremsørør, forskel i bremsevirkning, driftsbremse, for stor 4.2.1.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., positionslygter, -, virker ikke
5.3.4.A.V: Bærende elementer, bøsning i forhjulsophæng, slør, for stor 6.2.7.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., kobling, -, defekt

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.