



Synsrapport

SynsID 30992069 (21-02-2023 kl. 10:55)

Udskrevet d. 11-11-2024 kl. 09:47

Bilmærke	SUZUKI	Model	SWIFT
(1) - Stelnummer	TSMZC21S00352222	(2) - Reg.nr og nationalitet	CU35508 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	239.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	21-02-2023 kl. 10:55 - Dekra Bilsyn - Præstevænget 44, 6600 Vejen		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 14, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsetromler eller bremseskiver, Slidt. 19 mm - 1. aksel	Væsentlig fejl
2,6, 0, B, F	Styreapparat, elektronisk servostyring (EPS), -, Uoverensstemmelse mellem rattets vinkel og hjulenes vinkel, styreevne påvirkes. - tandstang	Farlig fejl
4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - nærlyslslygte - begge	Væsentlig fejl
4,1, 4, B, V	Lygter, forlygter, Krav, Produkter på glasset eller lyskilden, som tydeligvis mindsker lysstyrken eller ændrer farven af det udsendte lys. - nærlyslslygte - begge	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, M	Lygter, bagnummerpladelygte, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder). - nummerpladelygte - højre	Mindre fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødningsrør og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem. - bag	Væsentlig fejl
2,6 - Styreapparat, elektronisk servostyring (EPS)	Styreapparat, elektronisk servostyring (EPS), Selvopretning virker ikke tandstang.	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.