



Synsrapport

SynsID 31233540 (03-04-2023 kl. 14:43)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 01:54

Bilmærke	MAZDA	Model	6
(1) - Stelnummer	JMZGG148231127049	(2) - Reg.nr og nationalitet	DB91193 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	252.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	03-04-2023 kl. 14:43 - Dekra Bilsyn - Anker Jørgensensvej 1, 4930 Maribo		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	(7) - Synsresultat	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt X

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

(6) Fejloversigt

1,1, 6, C, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Parkeringsbremse, For stor vandring i betjeningsarmen som tegn på forkert justering. - bremsehåndtag	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - nærlysslygte - venstre	Væsentlig fejl
4,13, 0, A, M	Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er), -, Utilstrækkeligt fastgjort.	Mindre fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelysslygter, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - positionslysgte - højre	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, V	Lygter, bagnummerpladelygte, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. (Arrangementer med en enkelt lyskilde). - begge	Væsentlig fejl
5,3, 4, B, V	Aksler, og affjedring, Affjedringsled, Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - bærekuglemanchet - begge - højre	Væsentlig fejl
5,3, 4, B, V	Aksler, og affjedring, Affjedringsled, Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - bærekuglemanchet - begge - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - panel - indvendigt - højre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - panel - udvendigt - højre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - panel - indvendigt - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - panel - udvendigt - venstre	Væsentlig fejl
8,1, 1, B, V	Gener, støj, dæmpningssystem, En del af støjdæmpningssystemet sidder løst, er beskadiget, ukorrekt monteret, mangler eller er tydeligvis ændret på en måde, som ville påvirke støjniveauet negativt. - bag	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

Miljø måling ej foretaget pga manglende potte

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.