



# Synsrapport

SynsID 31303978 (18-04-2023 kl. 10:32)

Udskrevet d. 23-09-2024 kl. 03:31

|                                      |   |                                     |  |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| <b>Bilmærke</b>                      | SKODA   | <b>Model</b>                        | CITIGO   |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | TMBZZZAAZKD622181   | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | DL93340 DK   |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | M1-Personbil <= 3500 kg   | <b>(4) - Km. stand</b>              | 139.000 km.  |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 18-04-2023 kl. 10:32 - FDM Test & Bilsyn - Profilbuen 1, 4700 Næstved |                                     |  |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | FDM Test & Bilsyn   |                                     |  |
| <b>Synsart</b>                       | Periodisk syn - Første Syn  | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

|              |  |                |
|--------------|--|----------------|
| 1,1, 2, C, V | Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Pedalen eller håndtaget, Skridsikker belægning på bremsepedal mangler, sidder løst eller er slidt glat. | Væsentlig fejl |
| 1,2, 1, E, V | Bremseudstyr, driftsbremse, Præstationer, Kraftige udsving i bremsevirkningen under hver hele hjulomdrejning. 50 %                           | Væsentlig fejl |
|              |  |                |
|              |  |                |
|              |  |                |

## Servicebemærkninger

|  |
|--|
| Konstruktiv ændring af skridsikkerbelægning af bremsepedal kræver dokumentation. |
|--|

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.