



Synsrapport

SynsID 32223185 (28-09-2023 kl. 11:01)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 04:28

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | MAZDA | Model | MAZDA5 |
| (1) - Stelnummer | JMZCR19F700339219 | (2) - Reg.nr og nationalitet | DE40895 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 297.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 28-09-2023 kl. 11:01 - Sparbilsyn ApS - Gammel Køge Landevej 497, 2650 Hvidovre | | |
| (9) Synsvirksomhed | Sparbilsyn ApS | | |
| Synsart | Registreringssyn uden ændring - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|---|---|----------------|
| 1,1, 12, B, M | Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremseslanger \ Beskadigede, slidte, snoede eller for korte. - højre - venstre - bag | Mindre fejl |
| 5,3, 2, B, V | Aksler, og affjedring \ Støddæmpere \ Beskadiget med tegn på alvorlig utæthed eller defekt. - støddæmper/ - konsol - venstre - bag | Væsentlig fejl |
| 6,1, 1, C, V | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - panel - højre - bag | Væsentlig fejl |
| 6,2 - Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri | Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Plastik cover på begge side paneler skal afmonteres ved omsyn. | |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|--|
| |
|--|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.