



Synsrapport

SynsID 32247042 (03-10-2023 kl. 10:35)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 16:50

Bilmærke	VOLKSWAGEN	Model	TOURAN
(1) - Stelnummer	WVGZZZ1TZ6W189512	(2) - Reg.nr og nationalitet	CU94733 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	364.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	03-10-2023 kl. 10:35 - RB Synshal ApS - Park Allé 289R, 2605 Brøndby		
(9) Synsvirksomhed	RB Synshal ApS		
Synsart	Registreringssyn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

2,1, 3, G, V	Styreapparat \ Deles tilstand \ Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - styrekuglemanchet - højre	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelygter \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt. - positionslygter - begge	Væsentlig fejl
5,2, 3, D, V	Aksler, hjul \ Dæk \ Enhver alvorlig beskadigelse eller flænge i dæk. - højre - bag	Væsentlig fejl
6,1, 7, G, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Transmission \ Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - manchet - højre - for	Væsentlig fejl
7,1, 5, B, V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger \ Airbag \ Systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade.	Væsentlig fejl
8,2, 2,2, B, V	Gener, udstødning \ Motor med kompressionstænding, tæthed \ Røgtæthed overstiger de krav for køretøjet, det var omfattet af ved den første registrering. 1,7 m-1	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.