



Synsrapport

SynsID 32266851 (05-10-2023 kl. 13:32)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 02:23

Bilmærke	HYUNDAI	Model	I 30
(1) - Stelnummer	KMHDC51TP8U123978	(2) - Reg.nr og nationalitet	CE90316 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	210.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	05-10-2023 kl. 13:32 - Bilsyn Plus ApS - Kuldysen 19J, 2630 Taastrup		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Plus ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 16, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre \ Revnet eller beskadiget. - 2. aksel	Væsentlig fejl
1,1, 14, B, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremsetromler eller bremseskiver \ Tilsmudset (olie, fedt osv.). - 1. aksel	Væsentlig fejl
2,1, 3, D, V	Styreapparat \ Deles tilstand \ Låseanordninger mangler. - styrekugle - begge	Væsentlig fejl
3,1, 0, A, V	Udsyn, synsfelt \ - \ Udsynet hæmmes inden for området, der rengøres af forrudeviskere, eller udvendige spejle er ikke synlige. - for	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, og affjedring \ Affjedningsled \ For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedningsled. - bærekugle - venstre - 1. aksel	Væsentlig fejl
5,3, 3, A, V	Aksler, og affjedring \ Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedningsarme \ Utilstrækkelig fastgørelse af komponent til chassis eller aksel. - bærekugle - begge - 1. aksel	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk
--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.