



## Synsrapport

SynsID 32308244 (12-10-2023 kl. 12:51)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 10:57

<b>Bilmærke</b>	VOLKSWAGEN	<b>Model</b>	MULTIVAN
<b>(1) - Stelnummer</b>	WV2ZZZ7HZ8H026068	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	GF50100 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	479.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	12-10-2023 kl. 12:51 - Bagsværd Bilsyn ApS - Lerhøj 18, 2880 Bagsværd		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Bagsværd Bilsyn ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

**(6) Fejloversigt**

0,2, 0, B, V	Identifikation af køretøj, stel-/serienummer \ - \ Ufuldstændigt, ulæseligt, tydeligvis forfalsket eller ikke i overensstemmelse med køretøjets registreringspapirer.	Væsentlig fejl
1,1, 21, C, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremseapparat \ Enhver komponent, der er utilstrækkeligt fastgjort eller ukorrekt monteret. - stænkskærm - 1. aksel - begge	Væsentlig fejl
1,1, 14, B, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremsetromler eller bremseskiver \ Tilmudset (olie, fedt osv.). - 2. aksel	Væsentlig fejl
6,1, 7, G, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Transmission \ Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - manchet - venstre - for	Væsentlig fejl
6,2, 1, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri \ Tilstand \ Løst eller beskadiget panel eller del kan forventes at forårsage skade. - panel - højre	Væsentlig fejl
8,2, 2,2, A, V	Gener, udstødning \ Motor med kompressionstænding, tæthed \ Røgtæthed overstiger de krav for køretøjet, der er angivet på fabrikationsskiltet på køretøjet. 5,8 m-1	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

Bremse klodser 2 aksel ca. 2000 - 3000 km tilbage
0.2.B.V: Identifikation og påskrifter, stelnummer, -, ulæselig 1.1.21.C.V: Bremses, stænkskærm, -, tæret 1.1.14.B.V: Bremses, bremseskive, bremseflade, tæret 6.1.7.G.V: Trækaksel manchet defekt v. side
6.2.1.A.V: Bærende elementer, sidepanel, zone C, tæret 8.2.2.2.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., røgtæthed, -, for høj

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.