



# Synsrapport

SynsID 32351690 (20-10-2023 kl. 10:18)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 12:21

<b>Bilmærke</b>	Volkswagen	<b>Model</b>	GOLF
<b>(1) - Stelnummer</b>	WVWZZZ1JZ2B066429	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	XP54476 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	188.778 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	20-10-2023 kl. 10:18 - Applus Danmark A/S - H. P. Christensensvej 2A, 3000 Helsingør		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Applus Danmark A/S		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

1,1, 11, C, V	Bremserør, defekt - 2. aksel - begge	Væsentlig fejl
2,1, 3, G, M	Styrekugle, manchets fastgørelse utilstrækkelig, eller i forringet tilstand - højre	Mindre fejl
1,1, 11, C, V	Bremserør, defekt - langsgående	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Vognbund, tæret, for kraftig tæring som påvirker samlingernes styrke - højre	Væsentlig fejl
1,1, 14, B, V	Bremseskive, bremseflade tæret - 2. aksel - venstre	Væsentlig fejl
8,4, 1, A, V	Væskeudsivning, for stor, anden væske end vand	Væsentlig fejl
3,1, 0, A, V	Synsfelt, reduceret udsyn, udsynet hæmmes inden for området, der rengøres af forrudeviskere, eller udvendige spejle er ikke synlige	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Bagagerumbund, tæret, for kraftig tæring som påvirker samlingernes styrke - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 2, B, V	Støddæmper, utæt - 2. aksel - venstre	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.