



# Synsrapport

SynsID 32353082 (20-10-2023 kl. 11:49)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 06:18

<b>Bilmærke</b>	HONDA	<b>Model</b>	HR-V
<b>(1) - Stelnummer</b>	JHMGH37502S200062	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	US29106 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	178.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	20-10-2023 kl. 11:49 - Dan Bilsyn ApS - Brøndbytoften 1, 2605 Brøndby		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Dan Bilsyn ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter \ Indstilling \ Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene.	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Udstødningsrør og lyddæmpere \ Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem.	Væsentlig fejl
6,2, 1, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri \ Tilstand \ Løst eller beskadiget panel eller del kan forventes at forårsage skade. - venstre - højre - panel	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Gener, udstødning \ Motor med styret tænding \ Lambdakoefficient uden for området $1 \pm 0,03$ eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning. 1,09 lambda	Væsentlig fejl
6,2 - Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, plastik sideskørter afmonteres til omsyn	

## Servicebemærkninger

4.1.2.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlyslygte, -, fejljusteret 6.1.2.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., udstødningsystem, -, utæt 6.2.1.A.V: Bærende elementer, sidepanel, zone B, tæret
8.2.1.2.C.V: Motor, støj, luftforurening mv., lambda-værdi, -, ukorrekt
plastik sideskørter afmonteres til omsyn

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.