



Synsrapport

SynsID 32478454 (13-11-2023 kl. 16:03)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 19:54

Bilmærke	VOLVO	Model	V 40
(1) - Stelnummer	YV1VW14K24F077479	(2) - Reg.nr og nationalitet	VS36659 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	268.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	13-11-2023 kl. 16:03 - AUTO-SYN.DK ApS - Nørregade 17, 8410 Rønde		
(9) Synsvirksomhed	AUTO-SYN.DK ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,6, 0, F, V	Bremseudstyr, blokeringsfri bremses (ABS) \ - \ Systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade.	Væsentlig fejl
4,5, 1, A, V	Lygter, tågelygter for og bag \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt, ved en enkelt lyskilde: for LED: færre end 2/3 virker. - tågelygte - for - venstre	Væsentlig fejl
5,2, 3, E, V	Aksler, hjul \ Dæk \ Slidindikator bliver synlig. - begge - 1. aksel	Væsentlig fejl
5,3, 1, B, V	Aksler, og affjedring \ Fjedre og stabilisator \ Fjederkomponent er beskadiget eller har brud. - højre - 1. aksel	Væsentlig fejl
5,3, 3, B, V	Aksler, og affjedring \ Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme \ Komponent med beskadigelse eller kraftig tæring. - bøsning - begge - 1. aksel	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Udstødningsrør og lyddæmpere \ Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem.	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

5.3.3.B.V bærearmsbøsninger (fastgjort til karossen) begge side for.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.