



## Synsrapport

SynsID 32489925 (15-11-2023 kl. 11:46)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 09:42

<b>Bilmærke</b>	VOLKSWAGEN	<b>Model</b>	GOLF
<b>(1) - Stelnummer</b>	WVWZZZ1JZ2W154813	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	US39350 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	176.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	15-11-2023 kl. 11:46 - Dan Bilsyn ApS - Brøndbytoften 1, 2605 Brøndby		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Dan Bilsyn ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpel. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

**(6) Fejloversigt**

1,1, 21, C, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremseapparat \ Enhver komponent, der er utilstrækkeligt fastgjort eller ukorrekt monteret. - 2. aksel - venstre	Væsentlig fejl
4,3, 1, A, V	Lygter, stoplygter \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt, ved en enkelt lyskilde: for LED: færre end 2/3 virker. - stoplygte - midtpå	Væsentlig fejl
4,5, 1, A, V	Lygter, tågelygter for og bag \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt, ved en enkelt lyskilde: for LED: færre end 2/3 virker. - bag - tågelygte	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, og affjedring \ Affjedningsled \ For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedningsled. - 1. aksel - topleje - begge	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Gener, udstødning \ Motor med styret tænding \ Lambdakoefficient uden for området $1 \pm 0,03$ eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning. 1,09 lambda	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

trænger til service af bremsen bag
1.1.21.C.V: Bremsen, stænkskærm, -, tæret 4.3.1.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., stoplygte, -, virker ikke 4.5.1.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., tågelygte, -, virker ikke 5.3.4.A.V: Bærende elementer, fjederben, topleje, defekt
8.2.1.2.C.V: Motor, støj, luftforurening mv., lambda-værdi, -, ukorrekt

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.