



Synsrapport

SynsID 32499190 (16-11-2023 kl. 14:32)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 17:29

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | VOLKSWAGEN | Model | GOLF |
| (1) - Stelnummer | WVWZZZ1JZ3B108754 | (2) - Reg.nr og nationalitet | DM72112 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 526.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 16-11-2023 kl. 14:32 - Dekra Bilsyn - Grønnevold 3, 9800 Hjørring | | |
| (9) Synsvirksomhed | Dekra Bilsyn | | |
| Synsart | Periodisk syn - Omsyn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed ↩ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan kun foretages i en synsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|-----------------------------|--|----------------|
| 1,2, 1, B, V | Bremseudstyr, driftsbremse \ Præstationer \ Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 68 % - 2. aksel | Væsentlig fejl |
| 4,13, 0, D, V | Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er) \ - \ Sikringer defekte. - for | Væsentlig fejl |
| 5,3, 1, D, V | Aksler, og affjedring \ Fjedre og stabilisator \ Uforsvarlig ændring. - 1. aksel | Væsentlig fejl |
| 90,1, 11, B, V | Dokumentation, Generel \ Fjeder \ Konstruktive ændringer, dokumentation utilstrækkelig. | Væsentlig fejl |
| 5,3 - Aksler, og affjedring | Aksler, og affjedring, Støddæmper på 2. aksel svare ikke til TÜV på undervognen | |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|--|
| |
|--|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.