



Synsrapport

SynsID 32509059 (20-11-2023 kl. 09:37)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 10:32

Bilmærke	VOLKSWAGEN	Model	GOLF
(1) - Stelnummer	WVWZZZ1JZ3W605777	(2) - Reg.nr og nationalitet	VP28488 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	297.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	20-11-2023 kl. 09:37 - Bilsyn Plus ApS - Provstevvej 16, 2400 København		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Plus ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 11, C, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremsærør \ Beskadigede eller stærkt tærede. - venstre - bag	Væsentlig fejl
2,1, 3, B, V	Styreapparat \ Deles tilstand \ For stort slid ved samlinger. - bøsning - begge - bag	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter \ Indstilling \ Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - nærlyslslygte - begge - før	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, M	Lygter, bagnummerpladelygte \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder). - nummerpladelygte - højre - bag	Mindre fejl
6,1, 1, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ Et mindre brud på eller deformation af en side eller travers. - panel - begge - udvendigt	Væsentlig fejl
6,1, 1, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ Et mindre brud på eller deformation af en side eller travers. - ankerplade - højre	Væsentlig fejl
8,1, 1, B, V	Gener, støj \ dæmpningssystem \ En del af støj dæmpningssystemet sidder løst, er beskadiget, ukorrekt monteret, mangler eller er tydeligvis ændret på en måde, som ville påvirke støjniveauet negativt. - adskillelse - bag	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.