



Synsrapport

SynsID 32556218 (28-11-2023 kl. 15:15)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 05:55

Bilmærke	SUZUKI	Model	WAGON R
(1) - Stelnummer	TSMMA53S00244623	(2) - Reg.nr og nationalitet	CP91123 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	299.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	28-11-2023 kl. 15:15 - Jepes Bilsyn ApS - Katmosevej 1, 8800 Viborg		
(9) Synsvirksomhed	Jepes Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,2, 1, C, V	Bremseudstyr, driftsbremse \ Præstationer \ Bremsvirkning ikke gradvis (hug). - 1. aksel	Væsentlig fejl
1,4, 1, A, V	Bremseudstyr, parkeringsbremse \ Præstationer \ Bremsen virker ikke på den ene side, eller ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. - venstre - bag	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Styreapparat \ Deles tilstand \ Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. - tandstang - for	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, og affjedring \ Affjedringsled \ For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedringsled. - bøsning - højre - for	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Gener, udstødning \ Motor med styret tænding \ Lambdakoefficient uden for området $1 \pm 0,03$ eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning. 1,07 lambda	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, D, V	Gener, udstødning \ Motor med styret tænding \ Aflæsning af OBD viser en alvorlig fejl. - OBD	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

5.3.4.A.V Bolt ved højre foreste bærearml/bøsning ikke spændt korrekt

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.