



Synsrapport

SynsID 32583537 (05-12-2023 kl. 09:23)

Udskrevet d. 23-09-2024 kl. 16:25

Bilmærke	SUZUKI	Model	WAGON R
(1) - Stelnummer	TSMMA53S00114029	(2) - Reg.nr og nationalitet	AL13927 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	153.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	05-12-2023 kl. 09:23 - FDM Test & Bilsyn - Løjtegårdsvej 153, 2770 Kastrup		
(9) Synsvirksomhed	FDM Test & Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 11, C, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremseslanger \ Beskadigede eller stærkt tærede. - 1. aksel - begge	Væsentlig fejl
1,1, 11, C, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremseslanger \ Beskadigede eller stærkt tærede. - 2. aksel - højre - bag	Væsentlig fejl
1,1, 12, B, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremseslanger \ Væsentligt beskadigede eller slidte. - 1. aksel - begge	Væsentlig fejl
5,3, 3, B, F	Aksler, og affjedring \ Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme \ Komponent med beskadigelse eller kraftig tæring, stabilitet påvirkes, eller har brud. - venstre - 2. aksel	Farlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Udstødningsrør og lyddæmpere \ Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem.	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Gener, udstødning \ Motor med styret tænding \ Lambdakoefficient uden for området $1 \pm 0,03$ eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning. 1,13 lambda	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.