



Synsrapport

SynsID 32584192 (05-12-2023 kl. 10:08)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 13:58

Bilmærke	SKODA	Model	SUPERB COMBI
(1) - Stelnummer	TMBJF73T0E9023900	(2) - Reg.nr og nationalitet	BT58571 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	222.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	05-12-2023 kl. 10:08 - Dekra Bilsyn - Toftegårdsvej 20B, 9900 Frederikshavn		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,6, 0, F, V	Bremseudstyr, blokeringsfri bremses (ABS) \ - \ Systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade.	Væsentlig fejl
2,6, 0, A, V	Styreapparat, elektronisk servostyring (EPS) \ - \ Fejllindikatorlampen for elektronisk servostyring giver signal om en given fejl i systemet.	Væsentlig fejl
2,6, 0, D, V	Styreapparat, elektronisk servostyring (EPS) \ - \ Systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade.	Væsentlig fejl
3,2, 0, A, V	Udsyn, rudernes tilstand \ - \ Udsynet hæmmes inden for området, der rengøres af forrudeviskere, eller udvendige spejle er ikke synlige. - for	Væsentlig fejl
5,2, 3, H, V	Aksler, hjul \ Dæk \ Anordning til kontrol af dæktryk, virker tydeligvis ikke.	Væsentlig fejl
5,3, 3, B, V	Aksler, og affjedring \ Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme \ Komponent med beskadigelse eller kraftig tæring. - højre - tværgående - 2. aksel	Væsentlig fejl
5,3, 3, B, V	Aksler, og affjedring \ Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme \ Komponent med beskadigelse eller kraftig tæring. - venstre - tværgående - 2. aksel	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.