



Synsrapport

SynsID 3291888 (09-02-2024 kl. 11:16)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 04:35

Bilmærke	MAZDA	Model	MPV
(1) - Stelnummer	JMZLW19F2Y0102856	(2) - Reg.nr og nationalitet	BN26094 DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	225.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	09-02-2024 kl. 11:16 - FDM Test & Bilsyn - Løjtegårdsvej 153, 2770 Kastrup		
(9) Synsvirksomhed	FDM Test & Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpent. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 21, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremseapparat \ Andet bremseudstyr (f.eks. frostvæskpumpe, lufttørrer osv.) beskadiget udvendigt eller stærkt tæret på en måde, som påvirker bremseapparatet negativt. - stænkskærm - 1. aksel - begge	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Styreapparat \ Deles tilstand \ Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. - styrekugle - højre	Væsentlig fejl
5,3, 1, D, V	Aksler, og affjedring \ Fjedre og stabilisator \ Uforsvarlig ændring. - 2. aksel - begge	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - skærm - begge - bag	Væsentlig fejl
6,2, 9, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri \ Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr. \ Fastgørelse af andet tilbehør eller udstyr defekt. - stødpude - 2. aksel - begge	Væsentlig fejl
6,2, 9, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri \ Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr. \ Fastgørelse af andet tilbehør eller udstyr defekt. - stødpude - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.