



Synsrapport

SynsID 33111340 (13-03-2024 kl. 11:34)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 13:20

Bilmærke	SUZUKI	Model	WAGON R
(1) - Stelnummer	TSMMA53S00114398	(2) - Reg.nr og nationalitet	DT91465 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	218.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	13-03-2024 kl. 11:34 - SYN 4700 - Gavnøvej 1, 4700 Næstved		
(9) Synsvirksomhed	SYN 4700		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,10, 0, C, F	Lygter, elektriske forbindelser mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøj \ - \ Påhængskøretøjets stoplys virker slet ikke.	Farlig fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt. - venstre	Væsentlig fejl
4,5, 1, A, V	Lygter, tågelygter for og bag \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt, ved en enkelt lyskilde: for LED: færre end 2/3 virker. - tågelygte - bag	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - panel - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - bag	Væsentlig fejl
6,1, 7, G, M	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Transmission \ Støvmanchet beskadiget. - højre - yderst - 1. aksel	Mindre fejl

Servicebemærkninger

Hul i bagklap = 6.1.1.C.V - Bag.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.