



# Synsrapport

SynsID 33197838 (27-03-2024 kl. 10:46)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 10:48

<b>Bilmærke</b>	VOLKSWAGEN	<b>Model</b>	TRANSPORT.KASSEVOGN
<b>(1) - Stelnummer</b>	WV1ZZZ70Z1H005152	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	BX51207 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	N1-Varebil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	433.116 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	27-03-2024 kl. 10:46 - Dekra Bilsyn - Industrivej 47, 7620 Lemvig		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Dekra Bilsyn		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

4,5, 1, A, V	Lygter, tågelygter for og bag \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt, ved en enkelt lyskilde: for LED: færre end 2/3 virker. - bag	Væsentlig fejl
4,8, 1, A, V	Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag \ Tilstand og virkemåde \ Reflekterende udstyr defekt eller beskadiget, refleksvirkningen påvirkes. - højre - bag	Væsentlig fejl
5,2, 3, A, V	Dæk, bæreevne utilstrækkelig - alle	Væsentlig fejl
6,1, 1, B, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ Utilstrækkelig fastgørelse af forstærkningsplader eller befæstninger. - skærm - begge - for	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Sidepanel, tæret - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Udstødningsrør og lyddæmpere \ Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem. - midtpå	Væsentlig fejl
7,1, 6, A, V	Airbag, kontrollampe fejlindikation	Væsentlig fejl
6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, panel højre forkert udført. mangler punktsvejsninger til inderpanel.	

## Servicebemærkninger

6.1.1.B.V underkant begge forskerme.
5.2.3.a.v - loadindex på dæk er for lav. - 92 som er 630 kg stykket

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.