



Synsrapport

SynsID 33264587 (10-04-2024 kl. 08:55)

Udskrevet d. 13-11-2024 kl. 02:18

Bilmærke	TOYOTA	Model	COROLLA
(1) - Stelnummer	JT152EEA100331966	(2) - Reg.nr og nationalitet	UT23330 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	227.939 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	10-04-2024 kl. 08:55 - Jysk-Bilsyn ApS - Lundemarksvej 21, 4300 Holbæk		
(9) Synsvirksomhed	Jysk-Bilsyn ApS		
Synsart	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,4, 1, A, V	Bremseudstyr, parkeringsbremse \ Præstationer \ Bremsen virker ikke på den ene side, eller ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. - venstre	Væsentlig fejl
3,5, 0, A, V	Forrudevasker, defekt	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Inderpanel, tæret - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Sidepanel, tæret - højre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Forbro, tæret, for kraftig tæring som påvirker samlingernes styrke	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Inderskærm, tæret - højre - venstre - 2. aksel	Væsentlig fejl
8,1, 1, B, V	Gener, støj \ dæmpningssystem \ En del af støj dæmpningssystemet sidder løst, er beskadiget, ukorrekt monteret, mangler eller er tydeligvis ændret på en måde, som ville påvirke støjniveauet negativt.	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Gener, udstødning \ Motor med styret tænding \ Lambdakoefficient uden for området $1 \pm 0,03$ eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning. 1,1 lambda	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.