



Synsrapport

SynsID 33405066 (02-05-2024 kl. 09:03)

Udskrevet d. 26-06-2025 kl. 07:05

Bilmærke	mitsubishi	Model	COLT
(1) - Stelnummer	XMCMNZ34A8F014616	(2) - Reg.nr og nationalitet	CX29668 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	320.103 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	02-05-2024 kl. 09:03 - Dekra Bilsyn - Herningvej 18, 4800 Nykøbing		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Ufuldstændigt syn ✗

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

(6) Fejloversigt

1,2, 1, A, V	Bremsekraftfordeling, driftsbremse ukorrekt - 1. aksel - 2. aksel	Væsentlig fejl
1,4, 1, A, V	Bremsekraft, parkeringsbremse mangler - 2. aksel - begge	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Nærlyslygte, fejljusteret - begge	Væsentlig fejl
4,10, 0, A, M	El-stik, defekt, fjeder på klap virker ikke korrekt	Mindre fejl
4,7, 1, B, M	Lygter, bagnummerpladelygte \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder). - venstre	Mindre fejl
5,3, 4, B, V	Bærekugle, manchete defekt, mangler eller har brud - 1. aksel - højre	Væsentlig fejl
6,1, 7, G, M	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Transmission \ Støvmanchet beskadiget. - begge - 1. aksel - yderst	Mindre fejl
6,2, 10, B, M	Skærm, utilstrækkelig - ankerplade - 1. aksel - højre	Mindre fejl
7,1, 6, A, V	Airbag, kontrollampe fejlindikation	Væsentlig fejl
8,1, 1, B, V	Gener, støj \ dæmpningssystem \ En del af støjdæmpningssystemet sidder løst, er beskadiget, ukorrekt monteret, mangler eller er tydeligvis ændret på en måde, som ville påvirke støjniveauet negativt.	Væsentlig fejl
81,1, 3, A, V	Bremseflade(r) er ikke rene, blanke og uden rustdannelse, er ikke i overensstemmelse med kravene. - 2. aksel - begge - udvendigt	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.