



# Synsrapport

SynsID 33453225 (10-05-2024 kl. 10:58)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 17:46

<b>Bilmærke</b>	VOLKSWAGEN	<b>Model</b>	TOURAN
<b>(1) - Stelnummer</b>	WVGZZZ1TZ8W082132	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	DZ15319 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	289.839 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	10-05-2024 kl. 10:58 - Dekra Bilsyn - Ringstedvej 73, 4000 Roskilde		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Dekra Bilsyn		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

1,1, 11, D, M	Bremserør, fastgørelse utilstrækkelig, rør monteret forkert - bag	Mindre fejl
1,6, 0, F, V	Bremseudstyr, blokeringsfri bremses (ABS) \ - \ Systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade.	Væsentlig fejl
2,6, 0, A, V	Styreapparat, elektronisk servostyring (EPS) \ - \ Fejlindikatorlampen for elektronisk servostyring giver signal om en given fejl i systemet.	Væsentlig fejl
4,10, 0, A, V	Lygter, elektriske forbindelser mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøj \ - \ Faste dele ikke forsvarligt fastgjort, løs stikkontakt.	Væsentlig fejl
5,3, 4, B, V	Bærekugle, manchete defekt, mangler eller har brud - 1. aksel - højre - bærekuglemanchete	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Sidepanel, tæret - højre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Sidepanel, tæret - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Udstødningssystem, utæt - midtpå	Væsentlig fejl
8,2, 2,1, B, V	Gener, udstødning \ Motor med kompressionstænding \ Utæthed, som ville påvirke emissionsmåling. - midtpå	Væsentlig fejl
4,2 - Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelygter	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelygter, positionslys begge svag	

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.